



**АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Дагнаследие)**

367031, г.Махачкала, ул. Гусейнова, д.26 e-mail:dagnasledie@mail.ru, тел.(8722) 69-21-10

№ 45/22-ар

«18» апреля 2022 г.

П Р И К А З

**Об утверждении Акта об установлении
историко - культурной ценности объекта
недвижимости, обладающего признаками
объекта культурного наследия
«Шиле-Гуллинский деревянный мост»,
перв.пол. XIX в., расположенного по адресу:
Республика Дагестан, Табасаранский район,
с. Гулли, и включении объекта
в «Перечень выявленных объектов
культурного наследия, расположенных
на территории Республики Дагестан»**

В соответствии со статьей 16.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ), статьей 14 Закона Республики Дагестан от 03.02.2009 г. № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан» и «Порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия», утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02.07.2015 г. № 1905

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Акт об установлении историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. ФЗ - №73:

«Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв.пол. XIX в., расположенный по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гулли согласно приложению № 1.

2. Включить в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан» (далее – Перечень) объект, обладающий признаками объекта культурного наследия: «Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв.пол. XIX в., расположенный по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гулли,

3. Начальнику отдела надзора, сохранения и использования объектов культурного наследия регионального значения – Абашилову А.О. в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия настоящего приказа уведомить заявителя о включении указанного объекта в Перечень с приложением копии решения о включении объекта в указанный Перечень и не позднее трех рабочих дней со дня получения информации от органа регистрации прав уведомить собственника и (или) иного законного владельца объекта о включении указанного объекта в Перечень с приложением копии решения о включении объекта в указанный Перечень, а также о необходимости выполнять требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия, определенные пунктами 1-3 статьи 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 г. ФЗ - №73.

4. Начальнику отдела по работе с государственным реестром объектов культурного наследия – Аллаеву Н.М. не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о включении объекта в Перечень, направить копию решения о включении объекта в Перечень в орган регистрации прав.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Абашилова А.О.

Руководитель



М. Мусаев

Акт
об установлении историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

г. Махачкала

от «18» апреля 2022 г.

В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статьей 14 Закона Республики Дагестан от 03.02.2009 г. № 7 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан», Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан, рассмотрев заявление гр. Велибековой Дианы от 22 февраля 2022 г. о включении в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан объекта недвижимости, обладающего признаками объекта культурного наследия, расположенного в селе Гулли, Табасаранского района Республики Дагестан под наименованием:

- «Деревянный мост»

установило следующие критерии историко-культурной ценности объекта недвижимости, обладающего признаками объекта культурного наследия, предлагаемого для включения в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Дагестан:

- «**Шиле-Гуллинский деревянный мост**», перв.пол. XIX в., по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гулли.

№	Наименование критерия	Степень соответствия	Дополнительные сведения
1.	Объект «Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв.пол. XIX в., расположен по адресу: Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гулли.		
1.2.	Соответствие требованиям статьи 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ	Соответствует Не соответствует	Может быть признан объектом культурного наследия – памятником градостроительства и архитектуры, под наименованием «Шиле-Гуллинский деревянный мост».

1.3.	Соответствие времени возникновения или даты создания объекта требованиям статьи 18 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ	Соответствует Не соответствует	перв.пол.XIX в.
1.4.	Историческая ценность объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия	Соответствует Не соответствует	Представляет историко-культурную ценность для изучения истории Дагестана XIX в.
1.5.	Градостроительная ценность объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия	Высокая Низкая	Строительное сооружение «Шиле-Гуллинский деревянный мост», перв.пол.XIX в. позволяющее судить об уровне развития градостроительной культуры на территории горного Дагестана XIX в.

Краткие исторические сведения:

Мост расположен на Ханагской реке (Ханагчай), временами многоводной, протекающей в данной зоне по глубокому ущелью, между селениями Шиле и Гулли современного Табасаранского района. Границы земельной собственности указанных селений неизвестны, но учитывая, что, как правило, ими служили естественные природные барьеры, то, судя по всему, он возведен на их границе. Мост обеспечивал товарообмен между селениями, расположенными по обоим берегам реки, с выходом к населенным пунктам бассейна реки Рубас.

Обоснованием того, что он был необходим именно для товарообмена, служит тот факт, что он по своему предназначению арочный. Для преодоления реки людьми или скотом не было необходимости строить его столь широким и прочным, затрачивая излишние трудовые и материальные ресурсы. О прочности его свидетельствует то, что вплоть до 2019 года он использовался и для автомобильного транспорта, пока рядом не был возведен современный железный мост с бетонным основанием.

Мост выстроен в самом узком месте русла реки, где берег со стороны Шиле высокий (левый по течению), а Гулли – низкий (правый по течению). Ширина моста 3 м, общая длина мостового перехода более 40 м., из которых 30 это непосредственно мост, а остальная часть – это насыпи, обеспечивающие подход к нему. Если со стороны Шиле насыпь около 2 м, то со стороны низкого Гуллинского берега около 8 м. Максимальная высота конструкций моста более 7,5 м, при этом он возвышается над гладью воды на 8,4 м. Он не является строго горизонтальным, а имеет выраженный спуск к гуллинскому берегу.

Наибольший интерес представляет масштабная конструкция опоры моста со стороны Гулли. На относительно ровном берегу реки возведено каменное основание на глиняном растворе. Оно имеет размеры 4,5х3х2 м, где ширина – 3 м, высота – 2 м. Определить точно использована ли при строительстве по периметру

забутовка, или основание выложено кладкой полностью, не представляется возможным.

Выше располагается деревянная часть опоры моста. Бревна в ней уложены горизонтально по направлению моста так, чтобы каждый последующий верхний ряд выступал вперед, образуя очередную консоль. Таким способом, уложив брус в 16 ярусов, при высоте деревянной конструкции в 5,4 м, архитекторам удалось уменьшить пролет на 5 м.

Интересна конструкция моста, устроенного по принципу ряжевых опор. Снаружи он сложен из хорошо обработанных прямоугольных плотно подогнанных бревен (бруса), уложенных по направлению моста. Боковины мостовой опоры стянуты между собой горизонтальными перпендикулярными балками. Со стороны реки, они крупные по размеру и уложены между бревнами, а в остальной части значительно меньше и пропущены через отверстия. Для прочности стяжки бортов они просверлены в вступающей части и закреплены задвижками. Последние замыкают не каждую поперечную балку индивидуально, а сквозным способом весь вертикальный ряд. Для дополнительной прочности под один из ярусов консоли установлены колонны высотой 2,2 м. Таким образом, архитектору удалось обеспечить прочность конструкции по всем направлениям нагрузки.

К отмеченному выше следует присовокупить, что в среднем брус имеет размеры около 40х40 см, а длину 6 м. В длину они соединены между собой по типу «в пол дерева».

Опора моста с другой стороны берега по своей конструкции идентична, но меньше в масштабах. Это обусловлено высоким берегом, образованным скальным основанием. На нем имеется каменная опора, продолжающаяся сборной деревянной в 6 ярусов. При ширине у основания (от скалы до каменной опоры) в 8 м, центральный пролет моста составляет 5 м.

Письменных свидетельств о дате строительства моста не имеется. Местные жители не могут сказать, когда он был возведен. Они отмечают лишь, что при расспросах самых старых жителей в середине прошлого века, сведения не были получены. Они лишь отмечали, что это происходило не на их памяти. Таким образом, мы можем предположить, что верхней датой может служить третья четверть XIX в. При этом нельзя не допустить, что мост на века старше. Учитывая, что по Дагестану отсутствует архив кольцевых узоров, не позволяющий провести сравнительный анализ, то для датировки моста может быть использован радиоуглеродный анализ дерева.

Мосты подобной конструкции известны в Дагестане, некоторые из них сохранились. В качестве примера можно привести мост в селении Кунки Дахадаевского района (Ил. 2), являющийся памятником регионального значения (051711189210005). В паспорте объекта указано, что он относится к XIV-XV вв, при этом надпись на каменной части опоры моста сообщает, что он был обновлен в 1907 г. Следует указать, что кункинский мост не столь технически совершенен, как Шиле-Гуллинский, поскольку последний снабжен сложной системой стяжки бортов и является более масштабным сооружением.

Мосты подобной конструкции имеются в с. Корода Гунибского района и с. Камилух Тляратинского района (Ил. 3а, 3б). В числе не дошедших до наших дней следует указать сохранный для нас рисунком Григория Гагарина (1810-1893) (Ил. 4). Он располагался между Гимры и Унцукулем. Горцы его называли «Шайтабазул кьо» (Чертов мост). Располагался «Чертов мост» выше нынешнего

Гимринского моста и выше садов за поселком Временный, ближе к нынешнему Унцукульскому мосту.

Еще в середине XX в. мосты подобной конструкции зафиксированы в Цунтинском и Рутульском районах (Ил. 4а, 4б)

*Приложение: - копия Протокола заседания Научно-методического совета при
Агентстве по охране культурного наследия РД – на 2 л.
- фотоматериалы – на 2 л.*

Приложение к Акту от 08.04.2022 г



Приложение к Акту от 08.04.2022 г.

